

## 폐석면 작업신고 내역

공사현장명	위치_소재지	건물명_설비명	해체제거업자 사업체명	해체시작 년월일	해체종료년 월일	종류명	면적_부피_ 길이
철거공사로 인한 석면해체	(58165)전라남도 화순군 이양로 117 (이양면 오류리, )	이양로 117 점포	주식회사진보 개발	20200421	20200430	지붕재	141.78 m <sup>2</sup>
철거공사로 인한 석면해체	(58165)전라남도 화순군 이양로 117 (이양면 오류리, )	이양로 117 점포	주식회사진보 개발	20200421	20200430	천장재	
제일중학교 외1 석 면해체공사	(58138)전라남도 화순군 칠총로 33 외1 (화순읍 대리, 화순제일중학교)	제일중학교 외 1(이서분교)	(주)중경산업 건설	20200421	20200503	천장재	
제일중학교 외1 석 면해체공사	(58138)전라남도 화순군 칠총로 33 외1 (화순읍 대리, 화순제일중학교)	제일중학교 외 1(이서분교)	(주)중경산업 건설	20200421	20200503	지붕재	51.4 m <sup>2</sup>