

### 석면해체제거작업 신고내역

공사현장명	위치_소재지	해체시작년월일	해체종료년월일	종류명	면적_부피_깊이
삼랑진읍 천대로 82 석면 철거공사	(58158)전라남도 화순군 천대로 82 도암면농산물직판장	20180625	20180710	벽 재	521.23 m <sup>2</sup>
삼랑진읍 천대로 82 석면 철거공사	(58158)전라남도 화순군 천대로 82 도암면농산물직판장	20180625	20180710	지붕재	30.13 m <sup>2</sup>
삼랑진읍 천대로 82 석면 철거공사	(58158)전라남도 화순군 천대로 82 도암면농산물직판장	20180625	20180710	천장재	
춘양면 종합정비공사 지정폐기물 철거공사	(58157)전라남도 화순군 춘양면 돌정3길 30	20180518	20181231	기타	122 m <sup>2</sup>
춘양면 종합정비공사 지정폐기물 철거공사	(58157)전라남도 화순군 춘양면 돌정3길 30	20180518	20181231	천장재	
춘양면 종합정비공사 지정폐기물 철거공사	(58157)전라남도 화순군 춘양면 돌정3길 30	20180518	20181231	지붕재	2227 m <sup>2</sup>
GS25화순광덕점 보수공사	(58137)전라남도 화순군 화순읍 대리 121-0	20180606	20180731	천장재	173.11 m <sup>2</sup>
이서행정복지센터창고 보수공사	(58103)전라남도 화순군 이서면 야사리 652-1	20180606	20180731	천장재	
이서행정복지센터창고 보수공사	(58103)전라남도 화순군 이서면 야사리 652-1	20180606	20180731	지붕재	174.7 m <sup>2</sup>
화순영재교육원(국악체험학습장) 보수공사	(58133)전라남도 화순군 동면 백흥리 109-1	20180522	20180630	천장재	232.89 m <sup>2</sup>
춘양면 종합정비공사 지정폐기물 철거공사	(58157)전라남도 화순군 춘양면 석정리 397-1	20180518	20181231	기타	122 m <sup>2</sup>
춘양면 종합정비공사 지정폐기물 철거공사	(58157)전라남도 화순군 춘양면 석정리 397-1	20180518	20181231	천장재	
춘양면 종합정비공사 지정폐기물 철거공사	(58157)전라남도 화순군 춘양면 석정리 397-1	20180518	20181231	지붕재	2227 m <sup>2</sup>
(농업회사법인주식회사)편백나라(축사,창고) 보수공사	(58145)전라남도 화순군 남면 내리 1020-2	20180516	20180630	지붕재	780.7 m <sup>2</sup>
(농업회사법인주식회사)편백나라(축사,창고) 보수공사	(58145)전라남도 화순군 남면 내리 1020-2	20180516	20180630	천장재	
화순군 중국인관광명소화사업 진입로 및 주차장정비관련 공사	(58153)전라남도 화순군 능주면 관영리 282-0	20180418	20180531	벽 재	2.54 m <sup>2</sup>
화순군 중국인관광명소화사업 진입로 및 주차장정비관련 공사	(58153)전라남도 화순군 능주면 관영리 282-0	20180418	20180531	지붕재	304.69 m <sup>2</sup>
화순군 중국인관광명소화사업 진입로 및 주차장정비관련 공사	(58153)전라남도 화순군 능주면 관영리 282-0	20180418	20180531	기타	79.1 m <sup>2</sup>
화순군 중국인관광명소화사업 진입로 및 주차장정비관련 공사	(58153)전라남도 화순군 능주면 관영리 282-0	20180418	20180531	천장재	
화순농협동부지점 지붕 등 리모델링 공사	(58112)전라남도 화순군 화순읍 훈리 46-2	20180418	20180630	천장재	
화순농협동부지점 지붕 등 리모델링 공사	(58112)전라남도 화순군 화순읍 훈리 46-2	20180418	20180630	지붕재	80 m <sup>2</sup>
서정규건축물(공장) 보수공사	(58109)전라남도 화순군 화순읍 벽리리 198-1	20180404	20180531	기타	56.45 m <sup>2</sup>
서정규건축물(공장) 보수공사	(58109)전라남도 화순군 화순읍 벽리리 198-1	20180404	20180531	천장재	
서정규건축물(공장) 보수공사	(58109)전라남도 화순군 화순읍 벽리리 198-1	20180404	20180531	지붕재	639.66 m <sup>2</sup>
능주광영리주차장조성관련 해체공사	(58153)전라남도 화순군 능주면 관영리 409-0	20180323	20180430	천장재	189.03 m <sup>2</sup>
신협맞은편-동경장 도시계획도로조성관련 공사	(58119)전라남도 화순군 화순읍 향정리 132-2	20180314	20180831	천장재	95.2 m <sup>2</sup>
신협맞은편-동경장 도시계획도로조성관련 공사	(58119)전라남도 화순군 화순읍 향정리 132-2	20180314	20180831	지붕재	343.1 m <sup>2</sup>
김옥남 버섯관리사 보수공사	(58100)전라남도 화순군 북면 송단리 86-0	20180228	20180331	천장재	
김옥남 버섯관리사 보수공사	(58100)전라남도 화순군 북면 송단리 86-0	20180228	20180331	지붕재	300.67 m <sup>2</sup>
군청사집입로 정비사업관련 해체공사	(58112)전라남도 화순군 화순읍 훈리 52-2	20180228	20180331	천장재	217.52 m <sup>2</sup>
화순초등학교병설유치원 보수공사	(58112)전라남도 화순군 화순읍 교리 84-0	20180214	20180331	천장재	437.18 m <sup>2</sup>
화순초등학교병설유치원 보수공사	(58112)전라남도 화순군 화순읍 교리 84-0	20180214	20180331	벽 재	3 m <sup>2</sup>
화순중학교본관동 보수공사	(58121)전라남도 화순군 화순읍 대리 97-5	20180223	20180331	천장재	489.19 m <sup>2</sup>
천운농장 및 전일농장 해체공사	(58143)전라남도 화순군 동면 운농리 818-1	20180223	20180331	지붕재	1827.55 m <sup>2</sup>
천운농장 및 전일농장 해체공사	(58143)전라남도 화순군 동면 운농리 818-1	20180223	20180331	천장재	
한천초등학교 본관동보수공사	(58147)전라남도 화순군 한천면 한계리 183-0	20180222	20180331	천장재	434.96 m <sup>2</sup>
동면초교본관동 보수공사	(58132)전라남도 화순군 동면 장동리 351-0	20180221	20180331	천장재	770 m <sup>2</sup>
화순제일초 석면텍스 철거공사	(58127)전라남도 화순군 화순읍 밀성리 327-0	20180219	20180312	천장재	940 m <sup>2</sup>
화순북면중학교 보수공사	(58101)전라남도 화순군 북면 이천리 26-0	20180214	20180331	천장재	272 m <sup>2</sup>
화순초등학교병설유치원 보수공사	(58112)전라남도 화순군 화순읍 교리 84-0	20180214	20180331	천장재	437.18 m <sup>2</sup>
화목생산구축관련 창고해체공사	(58154)전라남도 화순군 도곡면 효산리 856-12	20180207	20180331	천장재	
화목생산구축관련 창고해체공사	(58154)전라남도 화순군 도곡면 효산리 856-12	20180207	20180331	지붕재	240.12 m <sup>2</sup>
화순도암중학교 본관동보수공사	(58158)전라남도 화순군 도암면 원천리 829-0	20180126	20180228	천장재	291.75 m <sup>2</sup>
천대초 교사 석면 지정폐기물 철거공사	(58158)전라남도 화순군 도암면 원천리 252	20180123	20180214	지붕재	2.08 m <sup>2</sup>
천대초 교사 석면 지정폐기물 철거공사	(58158)전라남도 화순군 도암면 원천리 252	20180123	20180214	천장재	1117.8 m <sup>2</sup>
이양초 천장보수 지정폐기물 철거공사	(58165)전라남도 화순군 이양면 이양리 317-0	20180125	20180221	천장재	929.06 m <sup>2</sup>
동면행정복지센터 천장보수공사	(58132)전라남도 화순군 동면 장동리 582-0	20180223	20180228	천장재	680.9 m <sup>2</sup>
동면행정복지센터 천장보수공사	(58132)전라남도 화순군 동면 장동리 582-0	20180223	20180228	지붕재	3.5 m <sup>2</sup>
화순제일중 천장보수 지정폐기물 철거공사	(58138)전라남도 화순군 화순읍 대리 130-0	20180126	20180228	천장재	838 m <sup>2</sup>