

공사현장명	위치_소재지	건물명_설비명	해체시작년 월일	해체종료년 월일	종류명	면적_부피_길이
춘양면 쇠메길 31-11 축사 폐석면 (슬레이트)해체제거 공사	화순군 쇠메길 31-11 (춘양면 대신리, )	축사	20191112	20191231	지붕재	1252.94 m <sup>2</sup>
능주농협 청사 보수공사 중 석면해 체제거	화순군 죽수길 68 (능주면 관영리, 능주농협)	능주농협	20191031	20191122	천장재	221.94 m <sup>2</sup>
능주면 농촌중심지 활설화 사업(선 도지구) 지정폐기물 철거공사	화순군 죽수길 76 (능주면 관영리, )	공장 및 창고, 점포	20191031	20191208	지붕재	1,369.43 m <sup>2</sup>
능주면 농촌중심지 활설화 사업(선 도지구) 지정폐기물 철거공사	화순군 죽수길 76 (능주면 관영리, )	공장 및 창고, 점포	20191031	20191208	기타	16.62m <sup>2</sup>
능주면 농촌중심지 활설화 사업(선 도지구) 지정폐기물 철거공사	화순군 죽수길 76 (능주면 관영리, )	공장 및 창고, 점포	20191031	20191208	천장재	69.93 m <sup>2</sup>