

석면해체작업장 신고내역

공사현장명	위치_소재지	건물명_설비명	해체시작 년월일	해체종료 년월일	종류명	면적_부피_길이
오성 소하천 정비사업 석면 해체 및 제거공사	(58133)전라남도 화순군 화동로 372 연도리 248 외 1필지	주택, 공장, 축사	20200207	20200222	지붕재	1801.18 m ²
오성 소하천 정비사업 석면 해체 및 제거공사	(58133)전라남도 화순군 화동로 372 연도리 248 외 1필지	주택, 공장, 축사	20200207	20200222	천장재	
화순 오성초 본관동 및 유치원 석면 해체 공사	(58109)전라남도 화순군 오성로 516 (화순읍 벽라리, 오성초등학교)	오성초등학교	20200129	20200212	천장재	1445 m ²
능주중학교 석면철거 및 천장설치 공사	(58153)전라남도 화순군 죽수길 31-2 (능주면 잠정리, 능주중학교, 능주고등 학교)	화순능주중학교	20200205	20200229	천장재	1176.3 m ²
화순만연초 본관동 석면 해체공사	(58115)전라남도 화순군 알메로 72 (화순읍 일심리, 화순만연초등학교)	화순만연초등학교	20200131	20200214	기타	84.24 m ²
화순만연초 본관동 석면 해체공사	(58115)전라남도 화순군 알메로 72 (화순읍 일심리, 화순만연초등학교)	화순만연초등학교	20200131	20200214	천장재	4872.85 m ²
화순 오성초 본관동 및 유치원 석면 해체 공사	(58109)전라남도 화순군 오성로 516 (화순읍 벽라리, 오성초등학교)	오성초등학교	20200129	20200212	천장재	1445 m ²
동면초 본관동 및 유치 원 석면해체공사	(58132)전라남도 화순군 총의로 789 (동면 장동리, 동면초등학교)	화순동면초등학교	20200129	20200219	천장재	2549.61 m ²